

FRÖLÉN KROSS AB

Information till allmänheten

Bakgrund

Frölen Kross AB har en bergtäkt på fastigheten Sidensjö-Ödsbyn3:25 i Örnsköldsviks kommun fastigheten. I bergtäkten bedriver bolaget sådan verksamhet att den omfattas av Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, s.k. Sevesolagstiftningen. I denna lagstiftning finns det två kravnivåer, beroende på vilken mängd kemikalier som hanteras, men i båda finns det krav gällande att delge allmänheten information om risker i verksamheten och hur dessa hanteras. Täckten omfattas av den lägre kravnivån.

Det primära syftet med verksamheten är att producera bergmaterialprodukter för bygg- och anläggningsmarknaden. Produktionen innefattar bland annat loss hållning, krossning och maskinhantering av bergmaterial. Brytning av berg sker genom sprängning. verksamhet som består av att krossa bergmaterial. I det dagliga arbetet förekommer användning av kemikalier.

Verksamheten i Örnsköldsvik omfattas av den lägre kravnivån i lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

Säkerhetsrapport och riskanalys för täkten har upprättats och lämnats in till Länsstyrelsen. Som verksamhetsutövare är bolaget skyldig att förebygga risker för allvarliga kemikalieolyckor. Vid en olycka är företaget skyldigt att begränsa följderna för människors hälsa och för miljön.

Farliga ämnen

Produkterna lagras i container eller lämplig cistern med avseende på produkternas egenskaper, mängd och tid som produkterna lagras.

Vid täkten kan följande typer av produkter lagras:

Petroleumprodukter, Ammoniak, Kaliumhydroxid, Ättiksyra, Isobutan och Propan

Flera av ämnena är brandfarliga och brinner kraftigt om de blir antända. Rökgaserna från en brand är giftiga att inandas, vilket ska undvikas.

Ammoniak, kaliumhydroxid och ättiksyra är starkt frätande.

Isobutan och propan är lättantändliga och brandfarliga.

Samtliga kemikalier som hanteras i produktionsanläggningen förvaras och hanteras så risken för läckage till mark och grundvatten minimeras. Besiktningar sker regelbundet.

Förebyggande arbete

Besiktning av dieseltankar och traktorer sker årligen av oberoende kontrollorgan.

Förebyggande underhåll och besiktning sker löpande och skriftliga rutiner finns och personalen har nödvändig utbildning.

Om en olycka inträffar

Vid olycka larmas räddningstjänsten. Räddningsledaren kommer att leda insatsen tillsammans med personal på plats för att begränsa följderna av olyckan. Om olyckan bedöms vara allvarlig och boende i närområdet riskeras att påverkas kommer signalen **Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)** att användas.

Postadress

Verkstadsvägen 6
871 54 Härmösand

Telefon

0611-214 40

E-post

maria@frolenkross.se

FRÖLÉN KROSS AB

Tillsyn av verksamheten

Tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen utövas av Länsstyrelsen. Datum för senast utförda tillsyn erhålles av tillsynsmyndigheten.

Information och kontaktuppgifter

Frölén Kross AB
Verkstadsvägen 6
871 54 HÄRNÖSAND
0611-214 40
maria@frolenkross.se